ZN3950型 电磁干扰测量接收机 技术说明书

北京无线电仪器二厂新技术研究所

、概述

ZN3950 型电磁干扰测量接收机(以下简称本仪器)主要设计用于测量频率范围为 150KHz~30MHz 的干扰场强或正弦信号场强,还可用来测量上述频段范围内信号源在 50 Ω 负载上的终端电压。

本仪器也能作其它无线电测量,如对上述频段范围内谐波分析、漏场等。

本仪器的检波电路有两种可变换的时间常数,即准峰值与平均值。 表头指示有+5dB~-6dB的刻度、仪器面板上备有电平记录仪插座,用 以连接电平记录仪,对被测信号做连续记录。

本仪器备有中频输出插座, 其频率为 465KHz, 幅度为 90dB (50 Ω)。 本仪器还备有外接直流电源输入插座, 可进行野外测试。

本仪器的输入阻抗额定值为 $50\,\Omega$,它所测得的电压是外电路在 $50\,\Omega$ 负载上的终端电压。

本仪器的频率、衰减器数值均由 LCD 液晶显示器显示。采用锁相环路频率合成。由微处理器对内部电路控制,使操作大为简便。

2、 仪器的使用条件

本仪器按国标 GB6587. 1—86 的要求,属于第二组仪器,其使用的基准条件和额定条件为:

	基准条件	额定条件
(1)环境温度	20±5℃	0~40°C
(2)相对湿度	(45~75) %RH	40°C (20∼90) %RH
(3) 大气压力	86~106KPa	86~106KPa
(4)交流供电电压	$220V \pm 2\%$	$220 \text{V} \pm 10 \%$
(5)交流供电频率	50 Hz $\pm 1\%$	50 Hz $\pm 5\%$

主要技术特性及误差

本仪器给出的误差分固有误差(即基准条件下测定的误差)和工作 误差(即额定条件下测定的误差)两种,凡没有说明固有误差的均为工作 误差。

3.1 频率

测量范围:

150KHz~30MHz

显示:

LCD 五位数字,最低 1KHz

调谐步级: 10MHz、1MHz、100KHz、10KHz、1KHz

细调范围: 约±1KHz

频率准确度: 固有误差<±1KHz,工作误差<±2KHz

3.2 电压

测量范围: 0~125dB (S / N=6dB. 0dB=1 μV)

误差:

(30dB) 固有误差≤±2dB

工作误差≤±3dB

3.3 衰减器

输入衰减器: 0~100dB

10dB 步级

中频衰减器: 0~20dB

5dB 步级

误差:

≤1dB

3.4 表头指示

刻度:

 $+5dB\sim-6dB$

误差:

<±1dB(0~+5dB范围)

3.5 场强

测量范围:

(环状天线) 20~145dB

 $(S/N=6dB \quad 0dB=1 \mu V/m)$

误差:

(80dB) 固有误差≤±3dB

工作误差≤5dB

3.6 选择性

整机通带(-6dB): 9KHz±1KHz

中频抑制: ≥ 50dB

镜频抑制:

≥ 70dB

3.7 过载系数

检波前: ≥30dB

检波后: ≥12dB

3.8 检波器时间常数

平均值: 充放电时间常数小于 100 µ S

准峰值: 充电时间常数 1ms±0.5ms

放电时间常数 160ms±80ms

3.9 表头机械时间常数: 160ms±80ms

3.10 脉冲特性

绝对特性:对于频谱密度为 0.316 µ VS 重复频率为 100Hz 的脉冲信 号与 66dB 有效值的正弦信号的读数误差不超过±1.5dB。

孤立脉冲

相对特性: 重复频率(Hz) 相对输出(dB)

1

-23.5 (参考)

2

-22.5±2dB (参考)

-20.5±2dB(参考)

10 20

 $-6.5 \pm 1.0 \text{dB}$

100

0 (参考点)

 $-10.0 \pm 1.5 dB$

1000

 $\pm 4.5 \pm 1.0 dB$

3.11 杂散干扰抑制

对于下列频率的杂散干扰抑制不小于 40dB

 $1/m(nf_1\pm f_i)$ 和 $1/k(f_0)$

式中:

n. m 和 k 为整数:

fi 一本机振荡器频率:

f.一中频;

f。一调谐频率。

- 3.12 背景噪声所引起的误差不超过 1dB。
- 3.13 屏蔽效果: ≥100dB
- 3.14 中频输出: >90dB(仪器处于标准工作状态)
- 3.15 额定输入阻抗: 50 Ω
- 3.16 电源: 交流 220V、50Hz

消耗功率不大于 12VA

3.17 仪器外形尺寸: 宽 300×高 130×深 400mm

13.18 重量: 12.5Kg

面板功能说明

|4.1 LCD 液晶显示器在电源接通后将有如图所示的字符:

FREOUENCY: $\times \times . \times \times MHz$

RF: $\times \times \times dB$ IF: $\times \times dB$

- 4.1.1 FREQUENCY: ××.×××MHz 表示被测信号的频率。
- 4.1.2 RF: ×××dB-表示本仪器输入衰减器 dB 值。

IF: ××dB-表示本仪器中频衰减器 dB 值。

- 4.2 频率调节键和调谐旋纽
 - 4.2.1 频率调节键 ↑ ↓ ← → 分别为频率增键、频率减键、用于改变频率 增减步级的光标左移键、光标右移键。
 - 4.2.2 频率调节↑键,分该键兼有背光功能,当按下该键时,显示屏被点亮。
 - 4.2.3 频率调节↓键, 兼有存储功能, 按该键, 当前 LCD 显示屏的数据 可被存储一次,下次开机可重现。

- 2.4 频率调谐旋钮:右旋频率递增、左旋递减。
- .2.5"细调"旋钮:可使频率在约±1KHz范围内连续变化。
- .2.6 "↑↓ ← →"键的使用

当光标移位键按下后,光标在所在位的字符上出现,光标为一字符大小闪动的黑方块■,当用频率 ↑ ↓键或频率调谐旋钮改变频率时,则光标所处位数字进行递增或递减,可连续增减、进位和借位。

光标键按下,光标出现后,若不进行 ↑ 键操作,则光标在显示约 5 秒钟后消失。在光标不显示的状态下按 ↑ 键,只能在背光与不背光之间转换,按 ↓ 键只能对当前显示的数据进行存储功能。

当使用频率调谐旋钮时则不受光标是否出现的限制,但应确认 步级的大小。

- 4.3 衰减器控制键
- 4.3.1 输入衰减器控制键 ↑ ↓ , 由 0~100dB, 以 10dB 步级增或减、由 LCD 液晶显示器 RF: ××dB 指示。
- 4.3.2 中频衰减器控制键 ↑ ↓ ,由 0~20dB 以 5dB 步级增减,由 LCD 液晶显示器 IF: ××dB 指示。
- 4.3.3 被测总电平为输入衰减器 dB 值加中频衰减器 dB 值和表头指示的 dB 值的总和。
- 4.4 校准键

当按下此键时,校准键上方的发光二极管亮,仪器自动将输入衰减器设置到 20dB(RF: 20dB),中频衰减器设置到 10dB(IF: 10dB),准峰值/平均值设置到准峰值位置,仪器处于校准状态,脉冲信号发生器开始工作。

当校准键上方的发光二极管不亮时,为测量状态。(测量电压或 场强)

4.5"拍频"键

当按下该键时,键上方的发光二极管亮,可对等幅波信号进行监听。

6"准峰值/平均值"键

用来变换检波电路的时间常数, 当指示灯亮时为平均值。

.7"增益"钮 用来调节整机增益。

4.8 "零点"电位器 用来调节表头的电气零点。

4.9"音量"旋钮

用来控制主机监听扬声器的音量大小。

4.10"记录仪"插座 用来连接电平记录仪

4.11 "耳机"插座 用来插入耳机进行监听,耳机插入时扬声器不再发音。

4.12 "输入"插座 输入插座用来输入被测信号,被测信号直接由此插座输入。

4.13 "电源"开关 按下该钮,220V电源被接通。

4.14 "中频输出"插座(后面板) 用来输出一个频率为 465KHz、幅度为 90dB(50 Ω)信号。

4.15 "AC220V"插座(后面板) 用来接入 220V 交流市电。

- 4.16 "DC 输入"用来外接 ZN3950 专用直流电源 (后面板)。
- 4.17 "DC" 开关用于内外直流电源的转换,外接时将该按钮按下(后面板)。

、使用方法

5.1 使用注意事项

- ▲1 本仪器使用的电源为交流 220V、50Hz。
- 1.3 如果被测电压有直流成份存在,且直流电压超过 250V 时,应在输入端串接耐压足够高的 0.1 µ 电容器。
- 2 测量的准备工作
- .2.1 接通电源前应先检查表头机械零点是否正常,否则应用小改锥微调表头正中螺丝,使机械零点正常。
- 3.2.2 连接 220V 电源,将"电源"开关按钮按下,仪器电源被接通,LCD 液晶显示器将出现字符:

FREOUENCY: ××.×××MHz (频率)

RF: ×××dB(输入衰减dB值) IF: ××dB(中频衰减dB值), 若需背光,按最上部左边第一个键↑,则显示屏被点亮。

5.2.3 将本仪器处于标准工作状态,输入衰减器置于 20dB,中频衰减器置于 10dB 位置,将增益钮置于最小位置,调整"零点"使表头指示为"零"(表头指示为零,不是 0dB)。

5.3 校准

- 5.3.1 用频率 ↑ ↓ 键或用频率调谐旋钮改变频率, (可用光标键改变频率 步级的大小。) 使 LCD 液晶显示器频率指示到被测信号相应的频率 上。
- 5.3.2 按"校准"键(指示灯亮),调节"增益"钮,使表头指针恰好到 0dB 处,再按"校准"键(指示灯灭),则回到测量状态,将"准峰值/平均值"置于所需位置,即可测量。
- 5.4 测量终端电压
- 5.4.1 将本仪器的输入端与被测信号用电缆连接起来。

- 1.2 调节衰减器数值, 使表头有读数。
- 1.3 调节频率旋钮和"细调"旋钮,使表头指示最大(此时不应再转动"增益"旋钮)。
- 4.4 如频率改变,应重复校准。
- 4.5 被测终端电压为输入衰减器和中频衰减器的 dB 数加表头指示的 dB 数。
- 4.6 输入衰减器和中频衰减器的使用,当信号小于 20dB 时,只使用中频衰减器控制,信号大于 20dB 时,使用两个衰减器控制,但中频衰减器尽量采用 15 和 20dB 二档以便减少整机的内部噪声。
- 1.5 测量场强
- 5.5.1 将本仪器输入端用电缆与天线连接起来。
- 5.5.2 调整衰减器数值,使表头指示有读数。
- **5.5.3** 调整本仪器频率旋钮和"细调"旋钮使表头指示最大,并转动天线 方位使表头指示最大。(此时不再转动增益旋钮)
- 5.5.4 如频率改变应重复校准。
- 5.5.5 被测场强为:输入衰减器 dB 值加中频衰减器 dB 值,加表头指示的 dB 值,再加天线校准系数(20dB)。
- 5.6 其它说明
- 5.6.1 如遇环境嘈杂,扬声器无法听清时,可将耳机插入,用耳机收听。
- 5.6.2 如遇需监听等幅波信号,可将本仪器"拍频"接通。
- 5.6.3 如欲连接电平记录仪,可用记录仪电缆将本仪器在记录仪插孔处与 记录仪输入连接起来,特别注意,记录仪电缆两线均不在地电位, 故记录仪如无平衡输入,不应与本仪器有任何地线连接。
- 5.6.4 当调节频率时,仪器内部将对不同频段的滤波器由继电器自动切换, 表针可能摆动一下,属正常现象。

仪器的配套

1 仪器主机 1 台

2 电源线 1 根

3 50 Ω连接电缆 1根

4 技术说明书 1本

5 产品合格证 1个

仪器配套选用附件

- 1 ZN3950 主机专用可充电外接直流电源
- 12 ZN30900 有源环形天线
- 1.3 ZN30800 有源鞭状天线

仪器的维护

仪器的存放条件

- 8.1 环境温度: -10~+50℃
- 8.2 相对湿度: 80%RH
- **8**.3 室内应通风干噪,无酸及其它腐蚀性气体,并无强烈的机械振动和冲击以及强的日光照射。
- 8.4 本仪器自发货之日起,其保修期限为18个月。

北京无线电仪器二厂新技术研究所

电话: 010-64357789 传真: 010-64373942

E-mail: zn734@sina.com

网址: zn734.com.cn